

# 苏州市相城区第四届人民代表大会第二次会议 代表建议、批评和意见专用纸

(第 125 号)类别:

代 表 姓 名	殷林根	工 作 单 位	苏州加益不锈钢制品有限公司
事 由： 关于澄林路沿线供水管网老旧、水压供应不足的建议			
内 容：近年来，度假区旅游开发逐步推进，澄林路沿线、莲花村农家乐、民宿进一步发展，莲花村在完成总管铺设后，给水问题已得到解决，取得了良好的效果。目前，清水村沿线水压不足现象十分突出，现仍使用上世纪 90 年代铺设的管网，管径小，无法满足用水量不断扩大的需求。现有支管网设施老旧、设备损耗严重，急需改建，提请区水利部门和相关供水企业解决好水压不足问题，方便村民生活生产用水。			
承 办 单 位		备 注	

一事一纸

年 月 日收到